Informe de Visita

Datos del Aviso

Número de Aviso: **000300362314**
Comercio: **CENCOSUD RETAIL S.A.** (0000075426)
Fecha Creación de Aviso: **09/10/2026**
Equipo ID: **000000000073214276**
Equipo Serie: **82000B0B3275L01777**
Equipo Modelo: **MD100A100/W2**
Calle: **PASAJE AGAVE 03193**
Localidad: **Temuco**
Descripción: **SECADORA VENTILACION BLANCA 10KG**
Avería: **DRY-V08**
Problema: **DV01**
Código: **Ventilador defectuoso**
Nro. Factura: **00000000000276974032**
Fecha Factura: **06/10/2026**
Contacto: **IVONNE HENRIQUEZ COLIMAN**
Teléfono: **9-93913477**
Celular: **-93913477**

Datos de la Visita

ID Visita: **58921**
Fecha de Visita: **13/10/2026 15:06 hs.**

OBSERVACIONES

Historial del Aviso

Midea------Ventilación---SECADORA EMITE FUERTE RUIDO ---
Turbo ventilador defectuoso se solicita carta de cambio 6x3

Observaciones en esta Visita

Secadora con problema en motor ventilador .se solicita cambio 6x3

FOTOGRAFÍAS









ENCUESTA

#1 En una escala de 0 a 10, ¿qué tan probable es que recomiende los productos midea a un familiar o amigo?

Respuesta: **10**

#2 En una escala de 0 a 10 ¿cuál es su valoración del servicio prestado por nuestro personal tecnico autorizado?

Respuesta: **10**

#3 En una escala de 0 a 10, ¿cuál es su valoración general sobre el servicio posventa de midea?

Respuesta: **10**

FIRMAS



Firma del Cliente
IVONNE HENRIQUEZ COLIMAN

Firma Centro de Servicio
VEMAAC CLIMATIZACION