

Requerimiento 8000824240 / ID 431372 / Daños a la propiedad

Camion distribuidor Abastible patente **FCBR37** vino a hacer entrega de gas a Diagonal Oriente 5621, entrando al pasaje en la mañana del 10 junio 2020.


Al ingresar retrocediendo, causó daños en la solera del antejardin de la casa A (Ver foto). Saliendo se desplaza lentamente mientras el ayudante apresurado va cerrando el porton de batiente sin prestar mayor atencion, enganchando el parachoques del camion con el porton, el continuo avance del camion dobla algunos elementos verticales y destruye la bisagra inferior (ver fotos). El camion se detiene. El ayudante, el conductor y un vecino tratan de enderezar los elementos doblados. Luego dos vecinos revisan la bisagra inferior (ver secuencia de fotos).

Como resultado del impacto, ahora el porton se arrastra por el suelo en buena parte de su recorrido debido al daño a la bisagra inferior, por lo que hay que levantarlo a pulso para poder abrirlo o cerrarlo.

Daño en Solera antejardin



Verticales dañados



**Soporte inferior Bisagra -
se desprendio por impacto**



Porton caido se arrastra -



**Falta soporte inferior
para levantar extremo**



DETALE DEL INCIDENTE: DAÑO AL PORTON Diagonal Oriente 5621 por Camion ABASTIBLE

