



SERVIGAS

Gasfitería y obras menores E.I.R.L

Datos del cliente

Nombre	Anita Barraza Santa Cruz
Dirección	Av. Curauma Sur 1826 casa 320
Fecha	14 de febrero del 2026

Tipo de trabajo a realizar	Detección de fuga y presupuesto
-----------------------------------	---------------------------------

Ítem	Descripción de trabajos	Costo
1	Búsqueda de fuga de agua con sistema de ultrasonido. INFORME: En la dirección mencionada se realiza búsqueda de una fuga de agua . Detectando unos altos decibeles de ruido acuoso en sector cocina frente al lavaplatos y pared divisoria.	\$. 150.000
2	Retiro de piso vinílico , cerámicas y una capa de concreto de 10cm. De 1x1.20 x 0.60cm de profundidad para alcanzar la fractura de la cañería con fuga.	\$. 150.000
3	Se realiza la Reparación de fuga de agua en línea fracturada de agua caliente y se realiza el cambio del material de la segunda línea de agua fria en material de PPR de 25mm	\$. 120.000
	Cierre de abertura con relleno no compactable como arena para dejar con flexibilidad las cañerías de agua .	\$ 50.000
	Losas de concreto de 10cm con hormigón H20 y estabilizado y nivelado para la	\$. 250.000

	instalación del piso vinílico en 1.2 m2 con f sellado y terminaciones.	
	Retiro de escombros	\$ 50.000
	Total en materiales a usar	\$ 100.000

SubTotal	\$ 870.000
IVA	\$ 165.300
Total	\$ 1.035.300

Cuenta con 60 días de garantía

Boris Hinojosa Quiroz representante legal de SERVI GAS

RUT SERVICIAS 77.150.461-2