



HISTORIAL DE REPARACIONES E INGRESOS A TALLER UNIDAD MAXUS T60 SERVICIOS EN MAQUINARIAS RYD

Se extiende el presente informe a solicitud del interesado Servicios en maquinarias RyD con fines informativos.

Datos del Vehículo

Marca: Maxus

Modelo: T60

Chasis:

LSFAM11A0NA062353

Motor: 0000487955

Patente: SC-XF80

Fecha de Matriculación: 24.08.2022

Pedido DBM	Fecha	Motivo de pedido	Valor de contador	ASESOR	Nombre del cliente	Sucursal
204325050	06.03.2024	Reparación	29.023	GOMUNOZ	R&D SPA	Sucursal Talca
204144227	17.10.2023	Reparación	23.007	GOMUNOZ	R&D SPA	Sucursal Talca
203942766	10.05.2023	Reparación	16.066	GOMUNOZ	R&D SPA	Sucursal Talca
203896029	3.04.2023	Cotización Inicial	15.415	JCORREAA	R&D SPA	Sucursal Talca
203870562	14.03.2023		10.194	MHENRIQUE Z	R&D SPA	Sucursal Talca
203733302	28.11.2022	Cotización Inicial	4.887	JCORREAA	R&D SPA	Sucursal Talca

**Detalles de reparación e ingresos unidad a Kaufmann.**

- **203733302 28.11.2022 4.887KM JCORREAA SUCURSAL TALCA.**
Mantenición 5.000km
Falla en radio se apaga
- **203870562 14.03.2023 10.194KM MALVAREZ SUCURSAL TALCA**
Falla en distribución, sonido en correas, cambio kid de distribución
- **203896029 3.04.2023 15.415KM JCORREAA SUCURSALTALCA**
Falla en bomba de dirección
- **203942766 10.05.2023 16.066 GOMUNOZ SUCURSAL TALCA**
Servicio mantención 15.000km
- **204144227 17.10.2023 23.007 GOMUNOZ SUCURSAL TALCA**
Falla en partidas largas, No se identifica falla en sucursal.
- **204325050 06.03.2024 29.023km GOMUNOZ SUCURSAL TALCA**
Falla en caja de cambios
Partidas largas en frio siguen

Gonzalo Muñoz Chamorro
Asesor de Servicio
Sucursal Talca