

INFORME TECNICO	EssilorLuxottica
--------------------	-------------------------

Fecha: 16/06/2026

Producto: Lente Óptico

Tipo de Encargo:

CONFORME		GARANTIA	No
----------	--	----------	----

Encargo N °: 3532/0171926/1

Marca: RA7189U

SKU: 8056262534267

Tienda: GMO MALL ARAUCO MAIPU II

Cantidad física: 01 unidad


Reclamo cliente:

Observación: Se realizaron las siguientes verificaciones;

Pruebas a realizar;

INSPECCION VISUAL:

ALINEACION	CUMPLE	
CUADRATURA	CUMPLE	
ESMALTE	CUMPLE	
	OD	OI
MICAS	N/A	N/A
CRISTALES	NO CUMPLE	CUMPLE
PLAQUETAS	CUMPLE	CUMPLE
VARILLAS	CUMPLE	CUMPLE
ARO	CUMPLE	CUMPLE
PUENTE	CUMPLE	



Conclusión: Encargo es enviado desde Tienda a la Encargada de Calidad, donde se analiza;

- Se observa cristal derecho con raya pronunciada. Todo lo anterior no corresponde a falla de material sino más bien, una inadecuada manipulación del antejo. **No Cumple.**

Para este caso, NO APLICA GARANTIA.

María José León R.
Asistente de Calidad
EssilorLuxottica